

## WORKSHOP MICROEOLICO - LAVORAZIONI SU LEGNO

Il primo passo per la lavorazione delle pale è quello di segnare i contorni su dei blocchi di legno. Le pale saranno ottenute per asportazione del legno in eccesso.



Il secondo passo è quello dell'asportazione grossolana del legno con l'aiuto di una sega a nastro.



La lavorazione viene mano mano affinata con una pialla manuale ...



... con una levigatrice a nastro ...



... con una smerigliatrice dotata di disco di carta vetrata ...



... ed infine con una passata a mano di carta vetrata.



Ed ora passiamo ai controlli .....



..... un confronto visivo tra le tre pale.....



Il lavoro su legno non finisce qui: c'è ancora da preparare il timone direzionale della coda, ....

.... il controllo del peso .....




... gli stampi per la resina ...

..... e la verifica degli angoli al centro.



..... e l'avvolgitore per le bobine.

Ed ora possiamo passare alla verniciatura delle pale con una vernice a cera che promette una lunga durata.



**Homepage:**

[www.webalice.it/acecere48/workroma.pdf](http://www.webalice.it/acecere48/workroma.pdf)